




Die Software **UP\_Labor\_Logger** 1.0.0.0. kann ein serielles Labormessgerät, z.B. eine Waage, kontinuierlich aufzeichnen.

## Eigenschaften:

- Drei einstellbare Logintervalle in Minuten
- Jeweils mit einstellbarem Beginn relativ zum Start
- Einstellbares Ende der automatischen Aufzeichnung
- Daten automatisch in einstellbare csv Datei aufzeichnen
- Datenanzeige im Fenster (tabellarisch)
- Berechnung der Gewichtsänderung zum jeweils letzten Messwert



## Voraussetzung:

- Windows 7,8,10
- Waage Typ Kern IFS 10K-4 mit seriellem Anschlusskabel

